Types of die failures for wafer 234 s/n: 21316-16-01

Date: 11/22/99