Types of die failures for wafer 235 s/n: 21316-16-09

Date: 12/16/99