Types of die failures for wafer 206 s/n: 21316-15-02

Date: 10/19/99