Types of die failures for wafer 208 s/n: 21316-15-05

Date: 10/20/99