Types of die failures for wafer 222 s/n: 21316-15-10

Date: 10/26/99